

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 192 KORTELĖ


78/32-0124 (115 - D - 13)

(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	425			182.90
Žemė	Asfaltas		0.00		182.90
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	425	2.84		180.06

Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	2.68	180.22
				Apačia	2.84	180.06
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.64	180.26
				Apačia	2.84	180.06
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
 (medžiaga, kiekis)

 Ar yra vandens _____
 Ar yra dujų _____
 Pastabos $X = 6063357.60$; $Y = 590884.63$

UAB "INSTITA"

Objekto nr. _____

Sudarė	Parašas	M.Juozaponis
		Pavardė
Patikrino	Parašas	
		Pavardė

2019-04-29
 (įrenginio tyrinėjimo data)