Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(_____) 193 KORTELĖ

Vilnius (Miestas) Palydovo (Gatvė)

78/32-0124 (115 - D - 13)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	425			182.82
Žemė		Asfaltas		0.00		182.82
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	425	2.86		179.96
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.66	180.16
				Apačia	2.86	179.96
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	2.66	180.16
				Apačia	2.86	179.96
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.50	181.32
				Apačia	1.66	181.16
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6063344.68; Y = 590886.77

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė		M.Juozaponis
	Parašas	Pavardė
Patikrino		
	Parašas	Pavardė

2019-04-29
(įrenginio tyrinėjimo data)