

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)


Nr. 41

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Draugystės g.
(gatvė)


115-D-15
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	400			167.96	Ar yra vandens?
Žemė					167.96	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	PVC					
Dugnas	PVC	315	1.66		166.79	LAS07.....
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus		Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8
				Apačia	1.30	
	2	PVC	160	Viršus		Objektas:
				Apačia	1.66	
				Viršus		Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
				Apačia		
				Viršus		Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
				Apačia		
				Viršus		2019-02-27 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		