

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)


Nr. 143

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Klonių g.
(gatvė)


115-D-16 (78/32:0127
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys


Vertikalinis



Horizontalinis



X=6063371.58
Y=591656.05



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			164.98	Ar yra vandens?
Žemė						164.98	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	0.95		164.03	 LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8
				Apačia	0.95	164.03	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	0.95	164.03	
				Viršus			Objektas:
				Apačia			
				Viršus			Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
			Viršus			Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
			Apačia				
						2019-04-08 (įrenginio tyrinėjimo data)	