

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Biržiškų
(Gatvė)

Nr.(115-D-8) 33 KORTELĖ


78/32-0087

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			178.49
Žemė		Cementas		0.00		178.49
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	700	1.84		176.65
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.73	176.76
				Apačia	1.89	176.60
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.75	176.74
				Apačia	1.91	176.58
	Nr. 3	PVC	110	Viršus	1.58	176.91
				Apačia	1.69	176.80
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens nėra

Ar yra dujų nėra

Pastabos X = 6063995.88; Y = 591606.38

Mariaus Visakavičiaus indv.veik.

Objekto nr. nėra

Sudarė

Marius Visakavičius

Parašas

Pavardė

Patikrino

Marius Visakavičius

Parašas

Pavardė

2019-04-16

(įrenginio tyrinėjimo data)