

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 103A

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Klonių g.
(gatvė)


116-C-13 (78/32:0127
(planšeto nomenklatūra)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	400			165.11	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Žemė						165.11		
Sienos		PVC						
Dugnas		PVC	315	1.20		163.91	 LAS07.....	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8	
				Apačia	1.20	163.91		
	2	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.20	163.91		
				Viršus			Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
				Viršus			Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
			Viršus			2019-04-08 (įrenginio tyrinėjimo data)		
			Apačia					