

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 121A

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Medaus g.
(gatvė)


116-C-9
(planšeto nomenklatura)

§



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	400			175.14	Ar yra vandens?	
Žemė						175.14	Ar yra dujų? Pastabos	
Sienos		PVC						
Dugnas		PVC	315	1.77		173.37	 LAS07	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8	
				Apačia	1.77	173.37		
	2	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.77	173.37		
				Viršus			Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
				Viršus			Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
				Viršus			2019-03-06 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				