

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 131

KORTELE

Vilnius
(miestas)


Medaus g.
(gatvė)

116-C-9
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			174.78	Ar yra vandens?
Žemė						174.78	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	1.28		173.50	 LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: Sudarė B. Karvelis (parašas) Patikrino B. Karvelis (parašas) 2019-03-06 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.28	173.50	
	2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.28	173.50	
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
				Viršus			
				Apačia			
			Viršus				
			Apačia				