

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 143A


KORTELE

Vilnius
(miestas)

Bičių g.
(gatvė)

116-C-9
(planšeto nomenklatura)


š





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			174.24	Ar yra vandens?
Žemė						174.24	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	315	2.35		171.89	 LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8
				Apačia	1.36	172.88	
	2	PVC	160	Viršus			Objektas:
				Apačia	2.35	171.89	
				Viršus			Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			2019-02-26 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			