

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 193A

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Bičių g.
(gatvė)


116-C-9 (78/32-0108)
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650			174.82	Ar yra vandens?
Žemė					174.82	Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	g./b.					
Dugnas	bet	1000	5.01		169.81	 LAS07
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus		Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas) 2019-04-02 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.37	
	2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.37	
	3	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.37	
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		