


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 226a		KORTELĖ	131-B-14
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšetos nomėnklatūra)
2019		Vilnius	Rinktinės
(Šul.pastatymo metai)			(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



$$x = 6062284.05$$

$$y = 583033.06$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket	315		92.57	(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	92.57	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų
Dugnas	PVC	450	2.43	90.14	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 2.55	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 2.55	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas
				Apačia 2.55	

2018.09.19.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

