



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalis



X=6061379.71
Y=582512.88

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės yra 1..... (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		MET	800x800			108.84	Ar yra vandens?					
Žemė				0.00		108.84	Ar yra dujų?					
Sienos		betonas					Pastabos					
Dugnas		betonas	1000	1.65		107.19						
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503					
				Apačia	1.65	107.19						
	Nr. 2	PVC	200	Viršus								
				Apačia	1.65	107.19						
	Nr. 3	PVC	110	Viršus								
				Apačia	1.65	107.19						
	Nr. 4	PVC	200	Viršus						Objektas:		
				Apačia	1.65	107.19						
	Nr. 5	PVC	200	Viršus						Sudarė	R. Grigas	
				Apačia	1.65	107.19					(v. pavardė)	(parašas)
Nr. 6	PVC	110	Viršus			LAS07						
			Apačia	1.65	107.19							
			Viršus			2019 03 29 (įrenginio tyrinėjimo data)						
			Apačia									