

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 42 KORTELĖ


78/32-0124 (135 - B - 1)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	315		184.06
Žemė	Gruntas		0.00	184.06
Sienos	Plastm.			
Dugnas	Plastm.	315	1.57	182.49
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.41
			Apačia	1.57
	Nr. 3		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 4		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 5		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 6		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 7		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 8		Viršus	
			Apačia	

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6063254.30; Y = 590902.27

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M.Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-04-29

(įrenginio tyrinėjimo data)