

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 91 KORTELĖ


78/32-0144 (135 - B - 1)

(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6063204.57; Y = 590898.44
Dangtis	Ketus	315			183.29	
Žemė	Gruntas		0.00		183.29	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	1.71		181.58	
Vamzažiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.55	181.74	Objekto nr.
			Apačia	1.71	181.58	
	Nr. 3		Viršus			Sudarė
			Apačia			
	Nr. 4		Viršus			M. Juozaponis
			Apačia			
	Nr. 5		Viršus			Parašas
			Apačia			
	Nr. 6		Viršus			Pavardė
			Apačia			
	Nr. 7		Viršus			Patikrino
			Apačia			
	Nr. 8		Viršus			2019-04-29
			Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)