

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 92 KORTELĖ


78/32-0144 (135 – B – 1)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis	Ketus	315			181.34
Žemė	Gruntas		0.00		181.34
Sienos	Plastm.				
Dugnas	Plastm.	315	1.71		179.63
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.55	179.79
			Apačia	1.71	179.63
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 8		Viršus		
			Apačia		

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6063161.26; Y = 590907.55

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M. Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-04-29

(įrenginio tyrinėjimo data)