

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 152 KORTELĖ


78/32-0144 (135 - B - 2)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens Ar yra dujų Pastabos X = 6063069.70; Y = 590931.76
Dangtis		Ketus	425			169.89	
Žemė		Gruntas		0.00		169.89	
Sienos		Plastm.					
Dugnas		Plastm.	425	1.38		168.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.18	168.71	UAB "INSTITA"
				Apačia	1.38	168.51	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.18	168.71	Objekto nr.
				Apačia	1.38	168.51	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2019-04-29
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			