

Buit. ir gamyb. nuot. tink.  
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas  
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius  
(Miestas)

Palydovo  
(Gatvė)


Nr.( \_\_\_\_\_ ) 202 KORTELĖ

78/32-0144 (135 - B - 2)  
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	425			166.58	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		166.58	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6063042.89; Y = 590954.34	
Dugnas	Plastm.	425	1.79		164.79	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	1.59	164.99	UAB "INSTITA"
				Apačia	1.79	164.79	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	1.59	164.99	
				Apačia	1.79	164.79	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	0.92	165.66	
				Apačia	1.08	165.50	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
Nr. 5			Viršus				
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia				
Nr. 7			Viršus				
			Apačia				
Nr. 8			Viršus				
			Apačia				

Objekto nr.

Sudarė

M. Juozaponis  
Parašas  
Pavardė

Patikrino

Parašas  
Pavardė

2019-04-29

(įrenginio tyrinėjimo data)