

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 212 KORTELĖ


78/32-0144 (135 – B – 2)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	315			168.52
Žemė		Gruntas		0.00		168.52
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	315	1.42		167.10
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	0.63	167.89
				Apačia	0.79	167.73
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.26	167.26
				Apačia	1.42	167.10
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens
Ar yra dujų
Pastabos X = 6063055.41; Y = 590979.69

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

Parašas

Parašas

M.Juozaponis

Pavardė

Pavardė

2019-04-29
(įrenginio tyrinėjimo data)

2019-04-29

(įrenginio tyrinėjimo data)