

Buit. ir gamyb. nuot. tink.  
(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas  
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius  
(Miestas)

Palydovo  
(Gatvė)


Nr.( \_\_\_\_\_ ) 213 KORTELĖ

78/32-0144 (135 - B - 2)  
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	Ketus	315			169.55	Ar yra vandens _____		
Žemė	Gruntas		0.00		169.55	Ar yra dujų _____		
Sienos	Plastr.					Pastabos X = 6063055.89; Y = 590982.89		
Dugnas	Plastr.	315	1.51		168.04			
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"	Objekto nr.	
			Apačia					
	Nr. 2	PVC	160	Viršus		1.35	Sudarė	M.Juozaponis
				Apačia		1.51		
	Nr. 3			Viršus			Patikrino	Pavardė
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			2019-04-29 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
Nr. 5			Viršus					
			Apačia					
Nr. 6			Viršus					
			Apačia					
Nr. 7			Viršus					
			Apačia					
Nr. 8			Viršus					
			Apačia					