

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 221 KORTELĖ


78/32-0145 (135 - B - 2)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	315			163.18	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		163.18	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063013.94; Y = 591014.02
Dugnas		Plastm.	315	1.53		161.65	_____
Vamzdžiai	Nr. 1			Viršus			UAB "INSTITA"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.37	161.81	Objekto nr. _____
				Apačia	1.53	161.65	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			M.Juozaponis _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2019-04-29
				Apačia			