

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 222 KORTELĖ


78/32-0145 (135 - B - 2)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	315			162.88	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		162.88	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6063012.90; Y = 591014.05	
Dugnas	Plastm.	315	1.53		161.35		
Vamzžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.10	161.78	
				Apačia	1.26	161.62	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.37	161.51	UAB "INSTITA"
				Apačia	1.53	161.35	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			Pavardė
				Apačia			

2019-04-29

(įrenginio tyrinėjimo data)