

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 51 KORTELE


78/32-0144 (135 - B - 2)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	425			182.82	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		182.82	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063204.69; Y = 590907.89
Dugnas		Plastm.	425	4.57		178.25	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	4.37	178.45	UAB "INSTITA"
				Apačia	4.57	178.25	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	4.37	178.45	
				Apačia	4.57	178.25	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.26	181.56	Sudarė _____ Parašas _____
				Apačia	1.42	181.40	
	Nr. 4			Viršus			M.Juozaponis
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2019-04-29 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6063204.69; Y = 590907.89

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

M.Juozaponis

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-04-29

(įrenginio tyrinėjimo data)