

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)										
Dangtis		ketus	650			170.20	Ar yra vandens?										
Žemė						169.90	Ar yra dujų? Pastabos										
Sienos		g./b.					 LAS07										
Dugnas		bet	1500	5.35		164.85											
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8 Objektas: <table><tr><td rowspan="2">Sudarė</td><td>B. Karvelis</td><td></td></tr><tr><td>(v. pavardė)</td><td>(parašas)</td></tr><tr><td rowspan="2">Patikrino</td><td>B. Karvelis</td><td></td></tr><tr><td>(v. pavardė)</td><td>(parašas)</td></tr></table> 2019-03-06 (įrenginio tyrinėjimo data)	Sudarė	B. Karvelis		(v. pavardė)	(parašas)	Patikrino	B. Karvelis		(v. pavardė)	(parašas)
				Sudarė	B. Karvelis												
	(v. pavardė)	(parašas)															
	Patikrino	B. Karvelis															
		(v. pavardė)	(parašas)														
	Apacia	1.53	168.67														
	2	PVC	160	Viršus													
				Apacia	1.55	168.65											
				Viršus													
				Apacia													
				Viršus													
				Apacia													
			Viršus														
			Apacia														
			Viršus														
			Apacia														