

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kampo

(Gatvė)

Nr.() 121 KORTELĖ


78/32-0146 (135 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketus	315		167.75
Žemė	Gruntas		0.00	167.75
Sienos	Plastm.			
Dugnas	Plastm.	315	1.41	166.34
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.25
			Apačia	1.41
	Nr. 3		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 4		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 5		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 6		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 7		Viršus	
			Apačia	
	Nr. 8		Viršus	
			Apačia	

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6063147.27; Y = 591307.48

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

M. Juozaponis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2019-05-10

(įrenginio tyrinėjimo data)