

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kampo

(Gatvė)

Nr.() 131a KORTELĖ


78/32-0146 (135 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	425			164.44	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		164.44	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063120.95; Y = 591309.40
Dugnas		Plastm.	425	3.41		161.03	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	3.21	161.23	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ M.Juozaponis Parašas _____ Pavardė _____ Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____ 2019-05-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	3.41	161.03	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	3.21	161.23	
				Apačia	3.41	161.03	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.22	163.22	
				Apačia	1.38	163.06	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			