

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kampo

(Gatvė)

Nr.() 133 KORTELĖ


78/32-0146 (135 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	425			166.72	Ar yra vandens _____	
Žemė		Gruntas		0.00		166.72	Ar yra dujų _____	
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063140.83; Y = 591311.33	
Dugnas		Plastm.	425	3.45		163.27	_____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	3.25	163.47	UAB "INSTITA"	
				Apačia	3.45	163.27		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	3.25	163.47	Objekto nr. _____	
				Apačia	3.45	163.27		
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____ M.Juozaponis	
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____ Pavardė _____	
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus			2019-05-10 (įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				