

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kampo

(Gatvė)

Nr.() 134 KORTELĖ


78/32-0146 (135 - B - 3)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	425			166.29	Ar yra vandens _____	
Žemė	Gruntas		0.00		166.29	Ar yra dujų _____	
Sienos	Plastm.					Pastabos X = 6063136.45; Y = 591313.54	
Dugnas	Plastm.	425	2.86		163.43		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	2.66	163.63	UAB "INSTITA"
				Apačia	2.86	163.43	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.66	163.63	Objekto nr.
				Apačia	2.86	163.43	
	Nr. 3			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			M.Juozaponis
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2019-05-10
				Apačia			

(įrenginio tyrinėjimo data)