

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kampo

(Gatvė)

Nr.() 140 KORTELĖ


78/32-0146 (135 – B – 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	425			167.99	Ar yra vandens _____
Žemė		Gruntas		0.00		167.99	Ar yra dujų _____
Sienos		Plastm.					Pastabos X = 6063140.58; Y = 591353.90
Dugnas		Plastm.	425	4.03		163.96	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	3.83	164.16	UAB "INSTITA" Objekto nr. _____ Sudarė _____ Patikrino _____ 2019-05-10 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	4.03	163.96	
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	3.83	164.16	
				Apačia	4.03	163.96	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.33	166.66	
				Apačia	1.49	166.50	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			