

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kampo

(Gatvė)

Nr.() 77 KORTELĖ


78/32-0146 (135 - B - 3)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	
Dangtis	Ketus	425			169.35	
Žemė	Gruntas		0.00		169.35	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	425	3.30		166.05	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	200	Viršus	3.10	166.25
				Apačia	3.30	166.05
	Nr. 2	Pe	200	Viršus	3.10	166.25
				Apačia	3.30	166.05
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	1.57	167.78
				Apačia	1.73	167.62
	Nr. 4	PVC	160	Viršus	1.32	168.03
				Apačia	1.48	167.87
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
 (medžiaga, kiekis)
 Ar yra vandens _____
 Ar yra dujų _____
 Pastabos $X = 6063168.94$; $Y = 591306.79$

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė

Patikrino

Parašas

Parašas

M.Juozaponis

Pavardė

Pavardė

2019-05-10

(įrenginio tyrinėjimo data)

2019-05-10

(įrenginio tyrinėjimo data)