

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 12 KORTELĖ


78/32-0144 (135 – B – 6)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	315			161.87	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		161.87	Ar yra dujų _____		
Sienos		Plastm.					Pastabos $X = 6063009.30$; $Y = 590992.35$		
Dugnas		Plastm.	315	1.35		160.52	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus	1.19	160.68	UAB "INSTITA"		
				Apačia	1.35	160.52			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	1.19	160.68	Objekto nr.		
				Apačia	1.35	160.52			
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	0.91	160.96	Sudarė	M.Juozaponis	
				Apačia	1.07	160.80			
	Nr. 4			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Parašas	Pavardė	
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2019-04-29		
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					