

Buit. ir gamyb. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos revizinis įtaisas

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Palydovo

(Gatvė)

Nr.() 14 KORTELĖ


78/32-0164 (135 – B – 6)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6062987.92; Y = 590988.71
Dangtis	Ketus	315			160.18	
Žemė	Gruntas		0.00		160.18	
Sienos	Plastm.					
Dugnas	Plastm.	315	1.53		158.65	
Vamzdžiai	Nr. 1		Viršus			UAB "INSTITA"
			Apačia			
	Nr. 2	PVC	Viršus	1.37	158.81	Objekto nr.
			Apačia	1.53	158.65	
	Nr. 3		Viršus			Sudarė
			Apačia			
	Nr. 4		Viršus			M.Juozaponis
			Apačia			
	Nr. 5		Viršus			Parašas
			Apačia			
	Nr. 6		Viršus			Pavardė
			Apačia			
	Nr. 7		Viršus			Patikrino
			Apačia			
	Nr. 8		Viršus			2019-04-29
			Apačia			
						(įrenginio tyrinėjimo data)