

Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 143

KORTELĖ

155-C-1

(įrenginio pavadinimas)

(plane)

(planšeto nomenklatūra)

2018

Vilnius

Černeckio


(Šul.pastatymo metai)

(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{aligned} x &= 6060135.58 \\ y &= 589896.34 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket	315		189.42	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	189.42	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	300	3.27	186.15	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 3.12	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas
				Apačia 3.12	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.40	
					2019.03.01 (kortelės sudarymo data)
					Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai"
					Direktorius