


KP	Šulins	KORTEĻ Nr. 229
(Komunikācija)	(Irenginio pavadinimas)	173-C-8
Vilniūs	Valonų g.	77/31 – 0167
(Miestas)	(Gatvė)	(Plaišėtės moneklātūra)



Pavadi- nimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Įrašas 0 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Plast.	425		211.32	
Žemė			-	211.32	
Sienos	PVC				Ar yra vandens? ☐ nėra
Dugnas	PVC	450	-	-	
Ar yra dujų ☐ nėra					
Nr.1	PVC	160	Viršus Apacia	2.17 209.15	Pastabos LAS07
Nr.2	PVC	160	Viršus Apacia	2.17 209.15	
Nr.3	PVC	110	Viršus Apacia	1.81 209.51	
Nr.4	PVC	110	Viršus Apacia	1.81 209.51	
Nr.5	PVC	110	Viršus Apacia	1.81 209.51	UAB "Geo group"
Nr.6	PVC	110	Viršus Apacia	1.81 209.51	
Nr.7			Viršus Apacia		Sudarė (parašas) D. Karalius
Vamzdžiai					Patikrinio (parašas) (pavardė)
					2019-01-23 (Irenginio tyrinėjimo data)