

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vandentiekio sklendė

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Vėsos g.

(Gatvė)

Nr.() 182 KORTELĖ

74/30-0236


227 - C - 1

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus				163.20	Ar yra vandens _____
Žemė		Betonas		0.00		163.20	Ar yra dujų _____
Sienos							Pastabos X = 6052064.62; Y = 573833.95
Dugnas				1.90		161.30	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	Ketus	100	Viršus	1.80	161.40	UAB "Amber trade group"
				Apačia	1.90	161.30	
	Nr. 2	Ketus	100	Viršus	1.80	161.40	
				Apačia	1.90	161.30	
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.87	161.33	Objekto nr.
				Apačia	1.90	161.30	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Tadas Žiaušys
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Pavardė
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2018-11-05
				Apačia			

KOPIJA TIKRA
Patikrinęs
Direktorius
Eavinas Leonavičius


2018 11 05

(irenginio tyrinėjimo data)

KOPIJA TIKRA

Direktorius

Eavinas Leonavicius

Patikrina

Parašas

Pavardė

2018-11-05

(įrenginio tyrinėjimo data)

(Komunikacija)

(jrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 234a KORTELE


74/30-0236 227 - C - 1

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Plastm.	320			163.87
Žemė		Gruntas		0.00		163.87
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	315	2.11		161.76
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	110	Viršus	1.51	162.36
				Apačia	1.62	162.25
	Nr. 2	Pvc	160	Viršus	1.95	161.92
				Apačia	2.11	161.76
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos $X = 6052058.81$; $Y = 573837.32$

UAB "Amber trade group"

Objekto nr. _____

Sudarė _____

Patikrino _____

KOPIJA TIKRA

Direktorius

Evaldas Leonavičius

2018 12 12

Tadas Žiaušys

Parašas _____ Pavardė _____

Parašas _____ Pavardė _____

2018-11-05
(įrenginio tyrinėjimo data)

Buit. nuot. tink.

(Komunikacija)

Nuotekų kanalizacijos šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Vėsos g.

(Gatvė)

Nr.() 185a_KORTELE


74/30-0236 227 - C - 1

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	650			163.17
Žemė		Asfaltas		0.00		163.17
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	600	2.73		160.44
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	200	Viršus	2.53	160.64
				Apačia	2.73	160.44
	Nr. 2	Pvc	200	Viršus	2.53	160.64
				Apačia	2.73	160.44
	Nr. 3	Pvc	160	Viršus	1.48	161.69
				Apačia	1.64	161.53
	Nr. 4	Pvc	160	Viršus	1.45	161.72
				Apačia	1.61	161.56
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

KOPIJA TIKRA
Direktorius
Edvinas Leonavicius
2018 12 20

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6052064.13; Y = 573830.11

UAB "Amber trade group"

Objekto nr.

Sudarė

Tadas Žiaušys

Parašas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2018-11-05

(įrenginio tyrinėjimo data)

KOPIJA TIKRA
Direktorius
Eavinas Leonavičius
2018 12 20