



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 117 KORTELĖ		48-D-13 75/33-0047	
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	
2018		Vilniaus m.	
(Šul.pastatymo metai)		Gailašių (gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

⊕ x= 6069402.88
y= 576732.61

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		183.68	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	183.68	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				Ar yra dujų —
Dugnas	PVC	315			

VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia	3.70	
	Nr.2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3.70	179.98
	Nr.3	PVC	160	Viršus		
				Apačia	3.35	180.33
	Nr.4	PVC	200	Viršus		
				Apačia	3.44	180.24

Objektas 108/109		
2018.10.18 (kortelės sudarymo data)		
(kortelę sadarė)		