

Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	nėra	
Dangtis		Bet.	650			105.29	Ar yra vandens <u>yra</u> Ar yra dujų <u>nėra</u> Pastabos <u>Aukščių sistema LAS07</u> 		
Žemė				0.00		105.29			
Sienos		g./b.							
Dugnas		Bet.	1000	3.00		102.29			
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1.65	103.64	Viktės šapokienės individuali veikla		
				Apačia					
	Nr.2	PVC	110	Viršus	1.50	103.79	Objekto nr. Ob_Nr		
				Apačia					
	Nr.3			Viršus			Sudarė		V.Šapokienė
				Apačia					
	Nr.4			Viršus			Patikrino		V.Šapokienė
				Apačia					
	Nr.5			Viršus			DATA 2019-01-29 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					