

Buitinis ir ūkinis nuotekų tinklas
(Komunikacija)

Nuotekų valymo įrenginys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(171) _____KORTELĖ

(Vilniaus vietinė) (LKS)

Vilnius
(Miestas)

Vorupės g.
(Gatvė)

87-C-15 74/33-0378


(Vilniaus vietinė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

(Matmenys duotai m)

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>nėra</u>	
Dangtis	PLST	1000			164.55	Ar yra vandens <u>nėra</u>	
Žemė			0.20		164.35	Ar yra dujų <u>nėra</u>	
Sienos	PLST					Pastabos <u>Aukščių sistema LAS07</u>	
Dugnas	PLST	1540	2.50		162.05		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	0.96	163.59	UAB "Rtumas"
				Apačia			
	Nr. 2	PVC	110	Viršus	1.11	163.44	Objekto nr. Ob_Nr
				Apačia			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			V. Iljinienė
				Apačia			
				Viršus			V. Iljinienė
				Apačia			
				Viršus			DATA 2019-03-21
				Apačia			
				Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			

Buitinis ir ūkinis nuotekų tinklas
(Komunikacija)

Infiltracinis šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(172) _____KORTELE

(Vilniaus vietinė) (LKS)

Vilnius
(Miestas)

Vorupės g.
(Gatvė)

87-C-15 74/33-0378

(Vilniaus vietinė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
(Matmenys duoti m)

Vertikalinis

1

Horizontalinis

1



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės	nėra		
Dangtis		PLST	600			164.70	Ar yra vandens			nėra
Žemė				0.30		164.38	Ar yra dujų			nėra
Sienos		PLST					Pastabos			Aukščių sistema LAS07
Dugnas		PLST	1500	4.43		160.27				
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1.50	163.20	UAB "Rtumas"			
				Apačia						
	Nr.2			Viršus			Objekto nr. Ob_Nr			
				Apačia						
	Nr.3			Viršus			Sudarė			
				Apačia						
	Nr.4			Viršus			Patikrino			
				Apačia						
	Nr.5			Viršus			V.Iljiniene			
				Apačia						
				Viršus			V.Iljiniene			
				Apačia						
				Viršus			DATA 2019-03-21			
				Apačia						
						(įrenginio tyrinėjimo data)				