

(Komunikacija)

(įrenginio pavadinimas)

(Miestas)

(Gatvè)

Nr.(_____) 42 KORTELĚ


75/33-0251 88 - B - 8

(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Zemēs darba

Vakarinė

PE d63

$$L = 96.11 \text{ m}$$

42

169.58

PM

PVC d20

3 =

9.

003

00

41

169.70

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės $\frac{5}{(\text{medžiaga, kiekis})}$		
Dangtis		Ketus	650			169.58	Ar yra vandens _____		
Žemė		Gruntas		0.00		169.58	Ar yra dujų _____		
Sienos		Betonas					Pastabos $X = 6066987.32$; $Y = 577657.96$		
Dugnas		Betonas	1000	1.68		167.90	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	63	Viršus			A. Vilkonio individuali veikla		
				Apačia					
	Nr. 2	Pvc	160	Viršus	1.64	167.94			
				Apačia	1.80	167.78			
	Nr. 3			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____ A. Vilkonis		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019-04-09 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus					
				Apačia					