




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m		Aukštis	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	300			129.29	Ar yra vandens nėra		
Žemė		Asfaltas		0.00		129.29	Ar yra dujų nėra		
Sienos		PVC					Pastabos:		
Dugnas		PVC	315				X = 6066056.00/Y = 582130.36		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	160	Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia	2.03	127.26			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			Sudarė		Mindaugas Dilba
				Apačia	2.30	126.99			
	Nr. 3			Viršus			Patikrino		
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			(parašas) (v. pavardė)		
				Apačia					
	Nr. 5			Viršus			2019 m. balandžio 17 d. (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus			Kiti duomenys		
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			Matmenys, m	0.3	
				Apačia					
	Nr. 8			Viršus			Sen. Nr./nom. lap.		
				Apačia					
Nr. 9			Viršus			KODAS	3609		
			Apačia						
Nr. 10			Viršus			Unikalus Nr.	242		
			Apačia						
Nr. 11			Viršus						
			Apačia						
Nr. 12			Viršus						
			Apačia						