




KF (Komunikacija)		Šulinys (Įrenginio pavadinimas)		KORTELĖ Nr. 163		
Vilnius		Kolektyvo g.		91-C-3		
(Miestas)		(Gatvė)		76/33 - 0309		
				(Planšetės moneklatūra)		
ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	
Dangtis		Ket.	315		135.08	
Žemė				-	135.08	
Sienos		PVC				
Dugnas		PVC	350	-	-	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.03	133.05
	Nr.2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	1.79	133.29
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Lipynės 0						
(Medžiaga, kiekis)						
Ar yra vandens? nėra						
Ar yra dujų nėra						
Pastabos LAS07						
UAB "Geo group"						
Sudarė		D. Karalius				
(parašas)		(pavardė)				
Patikrino		(parašas) (pavardė)				
2019-01-24		(Įrenginio tyrinėjimo data)				