




Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Aukštis	Lipynės met., 10 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	670		119.87	Ar yra vandens	nėra
Žemė	Gruntas		0.00	119.87	Ar yra dujų	nėra
Sienos	Betonas				Pastabos:	
Dugnas	Betonas		2.70	117.17	X = 6065272.18/Y = 583637.33	
Vamzdžiai	Nr. 1	Pln	65	Viršus Apačia	2.40	117.47
	Nr. 2	Pln	25	Viršus Apačia	2.40	117.47
	Nr. 3	PE	50	Viršus Apačia	2.40	117.47
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Nr. 8			Viršus Apačia		
	Nr. 9			Viršus Apačia		
	Nr. 10			Viršus Apačia		
	Nr. 11			Viršus Apačia		
	Nr. 12			Viršus Apačia		
					Objekto Nr.	
					Sudarė	Mindaugas Dilba
					Patikrino	
					(parašas)	(v. pavardė)
					2019 m. balandžio 2 d.	
					(įrenginio tyrinėjimo data)	
					Kiti duomenys	
					Matmenys, m	
					Sen. Nr./nom. lap.	
					KODAS	3509
					Unikalus Nr.	244