

ELEKTROS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 22A (-)									
2019			Vilnius		Rytų		136-B-15 78/32-0214		
(įrenginio pastatymo metai)			(miestas)		(gatvė)		(planšeto nomenklatūra)		

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės	
Dangtis	Plastm.	640		143.78	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0	143.78	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	bet.	1150x900	1.45	142.33	Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	8x110	Viršus 0.85 Apačia 1.05	142.93 142.73	X=6062472.86 Y=593302.56 Aukščių sistema- LAS07
	Nr.2	PVC	18x50	Viršus 0.82 Apačia 0.98	142.96 142.80	
	Nr.3			Viršus Apačia		
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		A. Diskos I. I.
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
	Nr.8			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. 140840
						Sudarė (parašas) A. DISKA (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						2019-11
						(kortelės sudarymo data)