

ELEKTROS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 71A (-)									
—		Vilnius		Rytų		136-B-15 78/32-0214			
(įrenginio pastatymo metai)		(miestas)		(gatvė)		(planšeto nomenklatūra)			
ŠULINIO PJŪVIAI (m.)					PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalusis	1		2		1		2		Horizontalusis
	0.00 0.25		0.00 0.25		0.00 0.25		0.00 0.25		
	0.48 0.67		1.00		0.97		0.85		
	1.20		1.20		1.20		1.20		
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)		Altitudė		Lipynės — (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Plastm.	640			144.39			
Žemė				0		144.39		Ar yra vandens? nėra	
Sienos		bet.						Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		bet.	1800x900	1.20		143.19		Pastabos: nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	4x40 1x25	Viršus	0.48	143.91		X=6062438.29 Y=593293.50	
				Apačia	0.67	143.72			
	Nr.2	PVC	2x63	Viršus	1.00	143.39		Aukščių sistema— LAS07	
				Apačia					
	Nr.3	PVC	2x40 1x25	Viršus	0.97	143.42		A. Diskos I. I.	
				Apačia					
	Nr.4	PVC	1x50	Viršus	0.85	143.54		Objekto Nr. 140840	
				Apačia					
Nr.5			Viršus				Sudarė A. DISKA (parašas) (pavardė)		
			Apačia						
Nr.6			Viršus				Patikrino (parašas) (pavardė)		
			Apačia						
Nr.7			Viršus				2019–11 (kortelės sudarymo data)		
			Apačia						
Nr.8			Viršus						
			Apačia						