

ELEKTROS KANALIZACIJOS ŠULINIO KORTELĖ NR. 87 (-)									
2019			Vilnius			Rytų		136-B-15 78/32-0214	
(įrenginio pastatymo metai)			(miestas)			(gatvė)		(planšeto nomenklatūra)	

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

1

2

Horizontalusis pjūvis:

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės	
Dangtis	bet.	380x280		150.58	— (medžiaga, kiekis)	
Žemė			0	150.58		
Sienos	bet.				Ar yra vandens? nėra	
Dugnas	bet.	350x250	0.62	149.96	Ar yra dujų? nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	3x50	Viršus 0.32 Apačia 0.53	150.26 150.05	Pastabos: nėra X=6062413.28 Y=593325.16 Aukščių sistema – LAS07 A. Diskos I. I.
	Nr.2	PVC	4x50	Viršus 0.17 Apačia 0.53	150.41 150.05	
	Nr.3			Viršus Apačia		
	Nr.4			Viršus Apačia		
	Nr.5			Viršus Apačia		
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
	Nr.8			Viršus Apačia		
						Objekto Nr. 140840
						Sudarė A. DISKA (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)	
					2019-11 (kortelės sudarymo data)	