

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

12

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilnius, Viršuliškių g.

(adresas)


75320096

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis




(0.00)

(1.10)


(2.88)

Horizontalis



(0.00)

(2.50)



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				166.62
Žemė					0.00		166.62
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500x2500		1.10		165.52
Dugnas		bet	1500x2500		2.88		163.74
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	2.46	164.16
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	2.46	164.16
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: kopėčios +2 lip.

(medžiaga, kiekis)

Ar vra vandens? Ne

Ar vra duju? Ne

Pastabos:

$$X = 6063935.24; Y = 578869.92$$

Hidrantas šulinyje

Objektas:

Matavimus
atliko

S.Einorytė
(vardas ir pavardė)

1GKV-1504
(gcodezininko)

2021-12-16
(data)

Matavimus

(vards ir pavardē)

(geodezininko
knyga Nr.)

(data)

	Matavimus
	et al.

(vards ir pavardē)

(geodezininko
įrašas Nr.)

(data)