



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 6 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	650				159.56	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		gr			0.10		159.46	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		1.16		158.40	X = 6054872.39; Y = 568959.26		
Dugnas		bet	1000		1.94		157.62			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	160	Viršus	1.89	157.67			
			Vidinis		Apačia	2.05	157.51			
	Nr. 2	PP	Išorinis	160	Viršus	1.90	157.66			
			Vidinis		Apačia	2.06	157.50			
	Nr. 3	PP	Išorinis	110	Viršus	1.93	157.63			
			Vidinis		Apačia	2.04	157.52			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			<u>Fekalinių nuotekų šulinys</u>		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Fichutin (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					