

Buit. ir gamyb. nuot. tink.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Nuotekų kanalizacijos šulinys
(įrenginio pavadinimas)

72

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Jogeliškių g.
(adresas)


73300017

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Armatūrinės, 13 vnt.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	650				159.70	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.20		159.50	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		1.36		158.34	<u>X = 6054786.93; Y = 569247.92</u>		
Dugnas		bet	1500		3.97		155.73	<u>3 vamzdžio išvedimas į apačią</u> <u>h=3.98</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus	3.96	155.74			
			Vidinis		Apačia	4.21	155.49			
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus	3.96	155.74			
			Vidinis		Apačia	4.21	155.49			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.20	156.50			
			Vidinis		Apačia	3.36	156.34			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: <u>Fekalinių nuotekų šulinys</u>		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u>J. Tichutin</u> (vardas ir pavardė) <u>-</u> (parašas) (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>2023-09-18</u> (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u>I. Razbadauskas</u> (vardas ir pavardė) <u>1GKV-1122</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>2023-09-18</u> (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					