

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				159.92
Žemė		tr			0.00		159.92
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.53		159.39
Dugnas		bet	1000		1.92		158.00
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.37	158.55
			Vidinis		Apačia	1.48	158.44
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.68	158.24
			Vidinis		Apačia	1.84	158.08
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: Armatūrinės, 5 vnt.
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6054781.56; Y = 569218.13

Objektas:
Fekalinių nuotekų šulinys

Matavimus atliko	<u>J. Tichutin</u> (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	<u>2023-09-18</u> (data)
Matavimus atliko	<u>I. Razbadauskas</u> (vardas ir pavardė)		
	<u>IGKV-1122</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	<u>2023-09-18</u> (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)