


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: -
Dangtis		ket	650				159.96	(medžiaga, kiekis)
Žemė		bet			0.00		159.96	Ar yra vandens? Ne
Sienos		bet						Ar yra dujų? Ne
Lubos		bet	650				159.96	Pastabos:
Dugnas		bet	650		1.79		158.17	X = 6054875.23; Y = 569165.46
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.46	158.50	
			Vidinis		Apačia		1.57	158.39
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.70	158.26	
			Vidinis		Apačia		1.86	158.10
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Evelina Kreivienė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1783 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-09-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)