

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				160.86	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.30		160.56	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	-		-		160.86	X = 6054914.92; Y = 569086.42		
Dugnas		pls	600		1.80		159.06			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	1.81	159.05			
			Vidinis		Apačia	1.92	158.94			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.76	159.10			
			Vidinis		Apačia	1.92	158.94			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	1.81	159.05			
			Vidinis		Apačia	1.92	158.94			
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	1.81	159.05			
			Vidinis		Apačia	1.92	158.94			
	Nr. 5	PE	Išorinis	110	Viršus	1.81	159.05	Objektas:		
			Vidinis		Apačia	1.92	158.94	Buitinių nuotekų šulinėlis		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Tichutin (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				- (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-1 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I. Razbadauskas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1122 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-1 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						